



Cas du Mois

Novembre 2021



Fiche no
FDMDD0049



Véhicule
Ford

Type
Tourneo Custom

Année
07.2013

Système
Unité de contrôle
du réseau de bord.
Alimentation électrique.

Désignation moteur
2.2 Diesel



Description du problème

L'unité de contrôle du réseau de bord / la boîte à fusibles scintille et émet des bruits.

Erreur mémorisée

Le volet d'air avant droit n'a aucune fonction et le moteur de vanne FC B1553 est mémorisé dans la climatisation.



Mesure prise à l'atelier

Le tableau de bord clignote également de temps en temps, comme si l'alimentation électrique était insuffisante. Le défaut du volet de position de la climatisation ne peut pas être supprimé. Vraisemblablement, ce n'était qu'une coïncidence et le principal défaut réside dans la tension de bord. Les valeurs réelles n'ont pas abouti à une valeur de tension complète d'au moins 12 volts. Pour cette raison, la batterie du véhicule a ensuite été vérifiée.



Dépannage

Deux batteries se trouvaient sous le siège conducteur, dont la seconde était défectueuse. Après son remplacement, l'alimentation électrique de l'unité de contrôle du réseau de bord était correcte et tout fonctionnait à nouveau correctement.

**Testez-nous
gratuitement**
(valable 1x).

Mettez-nous à l'épreuve gratuitement et découvrez ce dont nous sommes capables.

Prix

- **Sans abonnement**
un prix forfaitaire de CHF 25.- par appel est appliqué
- **Abonnement Techline 10:**
vous avez droit à 10 appels pour CHF 220.-
- **Abonnement Techline 20:**
vous avez droit à 20 appels pour CHF 400.-
- **Techline Flatrate:**
vous avez droit à un nombre illimité d'appels – le prix forfaitaire annuel s'élève à CHF 540.-

