



Caso del mese

Novembre 2021



Caso n.
FDMDD0049



Veicolo
Ford

Modello
Tourneo Custom

Anno di costruzione
07.2013

Sistema
Unità di controllo di rete a bordo. Alimentazione elettrica.

Motore
2.2 Diesel



Descrizione del problema

La centralina della rete di bordo/scatola dei fusibili sfarfalla e fa rumore.

Codici di errore memorizzati

La valvola dell'aria anteriore destra non ha alcuna funzione e il motore della valvola FC B1553 è memorizzato nel climatizzatore.



Lavori effettuati nell'officina

Anche il cruscotto lampeggia ogni tanto, come se l'alimentazione fosse insufficiente. L'anomalia dello sportello di posizione nel climatizzatore non può essere eliminata. Presumibilmente questa è stata solo una coincidenza e il difetto principale risiede nella tensione di bordo. I valori effettivi non hanno prodotto un valore di piena tensione di almeno 12 volt, dopodiché la batteria del veicolo è stata controllata.



Risoluzione del problema

C'erano due batterie sotto il sedile del conducente, la seconda delle quali era difettosa. Dopo la sostituzione, l'alimentazione alla centralina della rete di bordo era corretta e tutto ha ripreso a funzionare correttamente.

Metteteci alla prova: gratis

(Buono valido 1x)

Metteteci alla prova gratuitamente e scoprite le nostre competenze.

Prezzi

- **Senza abbonamento**
ogni caso viene trattato ad un prezzo forfettario di CHF 25.-
- **Abbonamento Techline 10:**
soli CHF 220.- per 10 casi
- **Abbonamento Techline 20:**
soli CHF 400.- per 20 casi
- **Techline Flatrate:**
chiamate illimitate a disposizione – la tariffa annuale ammonta a soli CHF 540.-

